


Gráfico 13

## RELACIONES ESTRUCTURALES

TIPO 3A. Cubierta acusando bóveda de cañón de rollizos de madera apoyados en arcos fajones sobre pilastras reforzadas con contrafuertes



NOTAS:

1. No tienen cubierta original. En la nave de la iglesia 1 se reportan problemas estructurales en los elementos de apoyo, reconstruidos a mediados del siglo XX (1)
2. La numeración de las naves corresponde a la de las tabla 23 correspondiente al tipo estructural 3 del siglo XVII y la tabla 24 correspondientes al siglo XVIII